



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATÃ
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Av. Jonas Vilela Franco, 490 - Centro - Tel: (34) 3264-1010 - 3264-1114
CEP 38310-000 - GURINHATÃ - MINAS GERAIS
E-mail: planejamento@gurinhata.mg.gov.br

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto: Reforma da Escola Municipal de Gurinhatã Jose Martins Alameu.

Etapas: Proposta nº 000574/2026 junto à SEE.



Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Avenida Getúlio Vargas, 1106, Centro – Gurinhatã-MG.
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 09/03/2026
- 3) Observações: A entrada principal do imóvel apresenta barreiras arquitetônicas, tornando-se necessária a sua adequação às normas vigentes de acessibilidade.

Gurinhatã, 09 de março de 2026.

Carlyle Severino Filho
Engenheiro Civil
CREAMG 190.986/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATÃ
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Av. Jonas Vilela Franco, 490 - Centro - Tel: (34) 3264-1010 - 3264-1114
CEP 38310-000 - GURINHATÃ - MINAS GERAIS
E-mail: planejamento@gurinhata.mg.gov.br

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto: Reforma da Escola Municipal de Gurinhatã Jose Martins Alameu.

Etapas: Proposta nº 000574/2026 junto à SEE.



Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Avenida Getúlio Vargas, 1106, Centro – Gurinhatã-MG.
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 09/03/2026
- 3) Observações: Identificação numérica da unidade escolar.

Gurinhatã, 09 de março de 2026.

Carlyle Severino Filho
Engenheiro Civil
CREAMG 190.986/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATÃ
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Av. Jonas Vilela Franco, 490 - Centro - Tel: (34) 3264-1010 - 3264-1114
CEP 38310-000 - GURINHATÃ - MINAS GERAIS
E-mail: planejamento@gurinhata.mg.gov.br

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto: Reforma da Escola Municipal de Gurinhatã Jose Martins Alameu.

Etapa: Proposta nº 000574/2026 junto à SEE.



Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Avenida Getúlio Vargas, 1106, Centro – Gurinhatã-MG.
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 09/03/2026
- 3) Observações: Estado de conservação do telhado (Bloco A): identificação de patologias recorrentes e remendos ineficazes, evidenciando o fim da vida útil do material.

Gurinhatã, 09 de março de 2026.

Carlyle Severino Filho
Engenheiro Civil
CREAMG 190.986/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATÃ
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Av. Jonas Vilela Franco, 490 - Centro - Tel: (34) 3264-1010 - 3264-1114
CEP 38310-000 - GURINHATÃ - MINAS GERAIS
E-mail: planejamento@gurinhata.mg.gov.br

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto: Reforma da Escola Municipal de Gurinhatã Jose Martins Alameu.

Etapas: Proposta nº 000574/2026 junto à SEE.



Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Avenida Getúlio Vargas, 1106, Centro – Gurinhatã-MG.
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 09/03/2026
- 3) Observações: Forro de madeira (maderite) em estágio avançado de deterioração e apodrecimento decorrente de infiltrações. Observa-se o desprendimento de material no interior da sala de aula e perda de estanqueidade, com exposição direta da estrutura do telhado.

Gurinhatã, 09 de março de 2026.

Carlyle Severino Filho
Engenheiro Civil
CREAMG 190.986/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATÃ
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Av. Jonas Vilela Franco, 490 - Centro - Tel: (34) 3264-1010 - 3264-1114
CEP 38310-000 - GURINHATÃ - MINAS GERAIS
E-mail: planejamento@gurinhata.mg.gov.br

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto: Reforma da Escola Municipal de Gurinhatã Jose Martins Alameu.

Etapas: Proposta nº 000574/2026 junto à SEE.



Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Avenida Getúlio Vargas, 1106, Centro – Gurinhatã-MG.
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 09/03/2026
- 3) Observações: Forro de madeira (maderite) em estágio avançado de deterioração e apodrecimento decorrente de infiltrações. Observa-se o desprendimento de material no interior da sala de aula e perda de estanqueidade, com exposição direta da estrutura do telhado.

Gurinhatã, 09 de março de 2026.

Carlyle Severino Filho
Engenheiro Civil
CREAMG 190.986/D




PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATÃ
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Av. Jonas Vilela Franco, 490 - Centro - Tel: (34) 3264-1010 - 3264-1114
CEP 38310-000 - GURINHATÃ - MINAS GERAIS
E-mail: planejamento@gurinhata.mg.gov.br

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto: Reforma da Escola Municipal de Gurinhatã Jose Martins Alameu.

Etapa: Proposta nº 000574/2026 junto à SEE.



Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Avenida Getúlio Vargas, 1106, Centro – Gurinhatã-MG.
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 09/03/2026
- 3) Observações: Forro de madeira (maderite) em estágio avançado de deterioração e apodrecimento decorrente de infiltrações. Observa-se o desprendimento de material no interior da sala de aula e perda de estanqueidade, com exposição direta da estrutura do telhado.

Gurinhatã, 09 de março de 2026.

Carlyle Severino Filho
Engenheiro Civil
CREAMG 190.986/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATÃ
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Av. Jonas Vilela Franco, 490 - Centro - Tel: (34) 3264-1010 - 3264-1114
CEP 38310-000 - GURINHATÃ - MINAS GERAIS
E-mail: planejamento@gurinhata.mg.gov.br

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto: Reforma da Escola Municipal de Gurinhatã Jose Martins Alameu.

Etapa: Proposta nº 000574/2026 junto à SEE.



Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Avenida Getúlio Vargas, 1106, Centro – Gurinhatã-MG.
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 09/03/2026
- 3) Observações: Patologia estrutural na área da cozinha com sinais de movimentação de solo (recalque). Abertura de fendas que comprometem a estabilidade da alvenaria, exigindo reparo estrutural e substituição de revestimentos.

Gurinhatã, 09 de março de 2026.

Carlyle Severino Filho
Engenheiro Civil
CREAMG 190.986/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATÃ
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Av. Jonas Vilela Franco, 490 - Centro - Tel: (34) 3264-1010 - 3264-1114
CEP 38310-000 - GURINHATÃ - MINAS GERAIS
E-mail: planejamento@gurinhata.mg.gov.br

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto: Reforma da Escola Municipal de Gurinhatã Jose Martins Alameu.

Etapa: Proposta nº 000574/2026 junto à SEE.



Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Avenida Getúlio Vargas, 1106, Centro – Gurinhatã-MG.
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 09/03/2026
- 3) Observações: Evidência de instabilidade estrutural manifestada por meio de trincas no fechamento lateral. A patologia indica a necessidade de intervenção corretiva na estrutura e reparos nos níveis de acabamento.

Gurinhatã, 09 de março de 2026.

Carlyle Severino Filho
Engenheiro Civil
CREAMG 190.986/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATÃ
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Av. Jonas Vilela Franco, 490 - Centro - Tel: (34) 3264-1010 - 3264-1114
CEP 38310-000 - GURINHATÃ - MINAS GERAIS
E-mail: planejamento@gurinhata.mg.gov.br

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto: Reforma da Escola Municipal de Gurinhatã Jose Martins Alameu.

Etapas: Proposta nº 000574/2026 junto à SEE.



Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Avenida Getúlio Vargas, 1106, Centro – Gurinhatã-MG.
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 09/03/2026
- 3) Observações: Colapso parcial do forro por umidade e presença de patologias estruturais. A fissuração na parte superior da parede evidencia esforços não previstos transferidos pela estrutura do telhado para a alvenaria, exigindo revisão do engradamento e reforço estrutural.

Gurinhatã, 09 de março de 2026.

Carlyle Severino Filho
Engenheiro Civil
CREAMG 190.986/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATÃ
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Av. Jonas Vilela Franco, 490 - Centro - Tel: (34) 3264-1010 - 3264-1114
CEP 38310-000 - GURINHATÃ - MINAS GERAIS
E-mail: planejamento@gurinhata.mg.gov.br

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto: Reforma da Escola Municipal de Gurinhatã Jose Martins Alameu.

Etapas: Proposta nº 000574/2026 junto à SEE.



Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Avenida Getúlio Vargas, 1106, Centro – Gurinhatã-MG.
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 09/03/2026
- 3) Observações: Cobertura em estágio avançado de deterioração, apresentando apodrecimento do engradamento de madeira e infiltrações generalizadas. Constatada a perda de estanqueidade das telhas cerâmicas, sendo indispensável a substituição integral da estrutura e do telhamento.

Gurinhatã, 09 de março de 2026.

Carlyle Severino Filho
Engenheiro Civil
CREAMG 190.986/D